

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Новосибирское карьеруправление»

С.А. Лейман

«12» января 2017 г.

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда  
работников АО «Новосибирское карьеруправление» Медведский карьер

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия                                      | Цель мероприятия                                        | Срок выполнения                                                                   | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения            | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                       | 2                                                             | 3                                                       | 4                                                                                 | 5                                                                 | 6                    |
| <i>Администрация</i>                                    |                                                               |                                                         |                                                                                   |                                                                   |                      |
| 37000001. Директор карьера                              | Шум: Применять средства защиты органов слуха                  | Защита от воздействия производственных факторов         | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |                      |
| 37000002. Директор технический                          | Шум: Применять средства защиты органов слуха                  | Защита от воздействия производственных факторов         | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |                      |
| 37000009. Техник-лаборант                               | Шум: Применять средства защиты органов слуха при работе в ДСП | Снижение вредного воздействия шума                      | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Горный цех                                     |                      |
| <i>Горный цех</i>                                       |                                                               |                                                         |                                                                                   |                                                                   |                      |
| 37000012. Начальник цеха                                | Аэрозоли ПФД: использовать средства защиты органов дыхания    | Защита от воздействия вредных производственных факторов | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Горный цех                                     |                      |
|                                                         | Шум: Применять средства защиты органов слуха                  | Защита от воздействия производственных факторов         | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Горный цех                                     |                      |
|                                                         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха         | Снижение тяжести трудового процесса                     | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности    |                      |
| 37000013. Мастер горный                                 | Аэрозоли ПФД: использовать средства защиты органов дыхания    | Защита от воздействия вредных производственных факторов | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Директор технический<br>Горный цех             |                      |

|                                           |                                                                                      |                                                                         |                                                                                   |                                                                              |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 37000014. Машинист экскаватора (6 разряд) | Шум: Применять средства защиты органов слуха                                         | Защита от воздействия производственных факторов                         | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Горный пех                                                |  |
|                                           | Аэрозоли ПФД: соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Уменьшение времени контакта с вредными веществами                       | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности               |  |
|                                           | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.                                   | Снижение времени воздействия шума. Защита от производственных факторов. | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Горный пех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                           | Шум: Проверить состояние средств шумоизоляции кабины                                 | Защита от воздействия производственных факторов.                        | 1 раз в квартал                                                                   | Энергомеханическая служба<br>Горный пех                                      |  |
|                                           | Вибрация (общ): Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.                        | Снижение времени воздействия вибрации.                                  | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Горный пех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                           | Вибрация (общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции | Снижение вибрации                                                       | 1 раз в квартал                                                                   | Энергомеханическая служба<br>Горный пех                                      |  |
| 37000015. Машинист насосных установок     | Вибрация (лок): Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.                        | Снижение времени воздействия вибрации.                                  | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Горный пех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                           | Вибрация (лок): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции | Снижение уровня вибрации                                                | 1 раз в квартал                                                                   | Энергомеханическая служба – главный механик<br>Горный пех                    |  |
|                                           | Аэрозоли ПФД: использовать средства защиты органов дыхания                           | Защита от воздействия вредных производственных факторов                 | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Горный пех                                                |  |
|                                           | Шум: Применять средства защиты органов слуха                                         | Защита от воздействия производственных факторов                         | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Горный пех                                                |  |
| <i>Дробильно-сортировочный цех</i>        |                                                                                      |                                                                         |                                                                                   |                                                                              |  |

|                                  |                                                             |                                                          |                                                                                   |                                                                                               |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 37000016. Начальник цеха         | Шум: Применять средства защиты органов слуха                | Защита от воздействия производственных факторов          | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
|                                  | Аэрозоли ПФД: использовать средства защиты органов дыхания  | Защита от воздействия вредных производственных факторов  | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
|                                  | Аэрозоли ПФД: использовать средства защиты органов дыхания. | Защита от воздействия вредных производственных факторов. | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
|                                  | Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха  | Уменьшение времени контакта с вредными веществами        | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
| 37000017. Дробильщик (4 разряд)  | Шум: Применять средства защиты органов слуха.               | Защита от воздействия производственных факторов.         | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
|                                  | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение времени воздействия шума                        | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                  | Аэрозоли ПФД: использовать средства защиты органов дыхания. | Защита от воздействия вредных производственных факторов. | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
|                                  | Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха  | Уменьшение времени контакта с вредными веществами        | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
| 37000018. Грохотовщик (3 разряд) | Шум: Применять средства защиты органов слуха.               | Защита от воздействия производственных факторов.         | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
|                                  | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение времени воздействия шума                        | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                  |                                                             |                                                          |                                                                                   |                                                                                               |  |

|                                         |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                |                                                                                               |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 37000019. Машинист конвейера            | Аэрозоли ПФД: использовать средства защиты органов дыхания.                                                                 | Защита от воздействия вредных производственных факторов. | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
|                                         | Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                                                  | Уменьшение времени контакта с вредными веществами        | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                         | Шум: Применять средства защиты органов слуха.                                                                               | Защита от воздействия производственных факторов.         | Постоянно                                                                      | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
|                                         | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                                                           | Снижение времени воздействия шума                        | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                         | Химический: Использовать средства защиты органов дыхания.                                                                   | Защита от воздействия вредных производственных факторов. | Постоянно                                                                      | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
| 37000020. Электрогазосварщик (6 разряд) | Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                                                    | Уменьшение времени контакта с вредными веществами        | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                         | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                                                       | Снижение тяжести трудового процесса                      | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                         | УФ-излучение: Применять средства защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ | Защита от воздействия вредных производственных факторов  | Постоянно                                                                      | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
|                                         | Аэрозоли ПФД: использовать средства защиты органов дыхания                                                                  | Защита от воздействия вредных производственных факторов  | Постоянно                                                                      | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
|                                         | Шум: Применять средства защиты                                                                                              | Защита от воздействия                                    | Постоянно                                                                      | Отдел снабжения                                                                               |  |

|                                           |                                                             |                                                          |                                                                                   |                                                                                               |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                           | органов слуха                                               | производственных факторов                                |                                                                                   | Дробильно-сортировочный цех                                                                   |  |
| 37000021. Слесарь-ремонтник<br>(6 разряд) | Аэрозоли ПФД: использовать средства защиты органов дыхания. | Защита от воздействия вредных производственных факторов. | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
|                                           | Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха  | Уменьшение времени контакта с вредными веществами        | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                           | Шум: Применять средства защиты органов слуха.               | Защита от воздействия производственных факторов.         | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
|                                           | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение времени воздействия шума                        | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                           | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха       | Снижение тяжести трудового процесса                      | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                           | Аэрозоли ПФД: использовать средства защиты органов дыхания. | Защита от воздействия вредных производственных факторов. | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
| 37000022. Слесарь-ремонтник<br>(5 разряд) | Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха  | Уменьшение времени контакта с вредными веществами        | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                           | Шум: Применять средства защиты органов слуха.               | Защита от воздействия производственных факторов.         | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Дробильно-сортировочный цех                                                |  |
|                                           | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха           | Снижение времени воздействия шума                        | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.                        | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и                           |  |
|                                           |                                                             |                                                          |                                                                                   |                                                                                               |  |

|                                                          |                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                   |                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 37000026. Водитель автомобиля<br>(7 категории II группы) | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                                                | Снижение тяжести трудового процесса               | Постоянно соблюдать                                                                               | промышленной безопасности                                                                     |  |
|                                                          | Аэрозоли ПФД: соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                                           | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать                    | Дробильно-сортировочный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                                          | Вибрация (общ): Осуществлять контроль за состоянием средств виброизоляции (сидений, подвески, рессор, амортизаторов) | Снижение вибрации                                 | Выпустить распоряжение о мероприятиях по защите от вибрации 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортный цех                                             |  |
|                                                          | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                                                | Снижение тяжести трудового процесса               | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать                    | Автотранспортный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности        |  |
| 37000027. Машинист крана автомобильного (6 разряд)       | Освещение: увеличить уровень искусственного освещения в боксе.                                                       | Увеличение искусственной освещенности             | 2017 год                                                                                          | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортный цех                                             |  |
|                                                          | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                                                | Снижение тяжести трудового процесса               | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать                    | Автотранспортный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности        |  |
|                                                          | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                                                    | Снижение времени воздействия шума                 | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.                                        | Автотранспортный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности        |  |

|                                                      |                                                                                      |                                                   |                                                                                               |                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                      | Вибрация (общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции | Снижение вибрации                                 | Постоянно соблюдать                                                                           | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортный цех                                      |  |
|                                                      | Освещение: увеличить уровень искусственного освещения в боксе                        | Увеличение искусственной освещенности             | 2017 год                                                                                      | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортный цех                                      |  |
| 37000028. Водитель легкового автомобиля              | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                | Снижение тяжести трудового процесса               | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать                | Автотранспортный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                                      | Освещение: увеличить уровень искусственного освещения в боксе                        | Увеличение искусственной освещенности             | 2017 год                                                                                      | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортный цех                                      |  |
| 37000029. Водитель автомобиля (2 категории I группы) | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                | Снижение тяжести трудового процесса               | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать                | Автотранспортный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                                      | Аэрозоли ПФД: соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать                | Автотранспортный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
| 37000030. Тракторист (К-700) 6 разряд)               | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.                                   | Снижение времени воздействия шума.                | Выпустить распоряжение о мероприятиях по защите от шума 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать | Автотранспортный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                                      | Шум: Проверить состояние средств                                                     | Защита от воздействия                             | 1 раз в квартал                                                                               | Энергомеханическая                                                                     |  |

|                             |                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                    |                                                                                        |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 37000031. Водитель автобуса | шумоизоляции кабины, двигателя.                                                                                | производственных факторов.                                              |                                                                                                    | Автотранспортный цех                                                                   |  |
|                             | Вибрация (общ): Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.                                                  | Снижение времени воздействия вибрации.                                  | Выпустить распоряжение о мероприятиях по защите от вибрации 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать. | Автотранспортный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                             | Вибрация (общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции                           | Снижение вибрации                                                       | 1 раз в квартал                                                                                    | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортный цех                                      |  |
|                             | Вибрация (лок): Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.                                                  | Снижение времени воздействия вибрации.                                  | Выпустить распоряжение о мероприятиях по защите от вибрации 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать. | Автотранспортный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                             | Вибрация (лок): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции                           | Снижение уровня вибрации                                                | 1 раз в квартал                                                                                    | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортный цех                                      |  |
|                             | Освещение: увеличить уровень искусственного освещения в боксе.                                                 | Увеличение искусственной освещенности                                   | 2017 год                                                                                           | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортный цех                                      |  |
|                             | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. Проверять состояние средств шумоизоляции кабины, двигателя. | Снижение времени воздействия шума. Защита от производственных факторов. | Выпустить распоряжение о мероприятиях по защите от шума 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать.     | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортный цех                                      |  |
|                             | Шум: Проверять состояние средств шумоизоляции кабины, двигателя.                                               | Защита от воздействия производственных факторов.                        | 1 раз в квартал                                                                                    | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортный цех                                      |  |
|                             | Вибрация (общ): Осуществлять контроль за состоянием средств виброизоляции                                      | Снижение вибрации                                                       | 1 раз в квартал                                                                                    | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортный цех                                      |  |
|                             | Освещение: увеличить уровень искусственного освещения в боксе                                                  | Увеличение искусственной освещенности                                   | 2017 год                                                                                           | Энергомеханическая служба                                                              |  |
|                             |                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                    |                                                                                        |  |

|                               |                                                                                      |                                                   |                                                                                                    |                                                                                         |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 37000032. Машинист бульдозера | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                | Снижение тяжести трудового процесса               | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать                     | Автотранспортиный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                               | Аэрозоли ПФД: соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                           | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать                     | Автотранспортиный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                               | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.                                   | Снижение времени воздействия шума.                | Выпустить распоряжение о мероприятиях по защите от шума 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать.     | Автотранспортиный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                               | Шум: Проверить состояние средств шумоизоляции                                        | Защита от воздействия производственных факторов.  | 1 раз в квартал.                                                                                   | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортиный цех                                      |  |
|                               | Вибрация (общ): Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.                        | Снижение времени воздействия вибрации.            | Выпустить распоряжение о мероприятиях по защите от вибрации 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать. | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортиный цех                                      |  |
|                               | Вибрация (общ): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции | Снижение вибрации                                 | 1 раз в квартал.                                                                                   | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортиный цех                                      |  |
|                               | Вибрация (лок) Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.                         | Снижение времени воздействия вибрации.            | Выпустить распоряжение о мероприятиях по защите от вибрации 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать. | Автотранспортиный цех<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |

|                                            |                                                                                      |  |                                                          |                                                                                   |                                                                                             |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 37000036. Электротазосварщик<br>(6 разряд) | Вибрация (лок): Осуществлять постоянный контроль за состоянием средств виброизоляции |  | Снижение уровня вибрации                                 | I раз в квартал.                                                                  | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортный цех                                           |  |
|                                            | Освещение: увеличить уровень искусственного освещения в боксе.                       |  | Увеличение искусственной освещенности                    | 2017 год                                                                          | Энергомеханическая служба<br>Автотранспортный цех                                           |  |
|                                            | Энергомеханическая служба                                                            |  |                                                          |                                                                                   |                                                                                             |  |
|                                            | 37000033. Электромеханик                                                             |  | Защита от воздействия вредных производственных факторов  | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Энергомеханическая служба                                                |  |
|                                            | 37000034. Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (5 разряд)               |  | Защита от воздействия вредных производственных факторов  | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Энергомеханическая служба                                                |  |
| 37000035. Токарь (6 разряд)                | Шум: Использовать средства защиты органов слуха.                                     |  | Защита от воздействия вредных факторов                   | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Энергомеханическая служба                                                |  |
|                                            | Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                                |  | Снижение тяжести трудового процесса                      | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Энергомеханическая служба<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                            | Химический: Использовать средства защиты органов дыхания.                            |  | Защита от воздействия вредных производственных факторов. | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Отдел снабжения<br>Энергомеханическая служба                                                |  |
|                                            | Химический: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха                             |  | Уменьшение времени контакта с вредными веществами        | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Энергомеханическая служба<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                            | Аэрозоли ПФД: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.                          |  | Уменьшение времени контакта с вредными веществами.       | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Энергомеханическая служба<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
| УФ-излучение: Применять средства           | Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания                           |  | Защита от воздействия вредных производственных факторов  | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Энергомеханическая служба                                                |  |
|                                            | УФ-излучение: Применять средства                                                     |  | Защита от воздействия вредных факторов                   | постоянно                                                                         | Отдел снабжения                                                                             |  |

|                                        |                                                                                            |                                                         |                                                                                |                                                                                               |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                        | защиты глаз и лица, специальную одежду, изготовленную из тканей, наименее пропускающих УФИ | вредных производственных факторов                       |                                                                                | Энергомеханическая служба                                                                     |  |
| 37000037. Машинист (кочегар) котельной | Аэрозоли ПФД: Для защиты органов дыхания использовать респиратор                           | Защита от воздействия вредных производственных факторов | постоянно                                                                      | Отдел снабжения Энергомеханическая служба                                                     |  |
|                                        | Шум: Применять средства защиты органов слуха                                               | Защита от воздействия производственных факторов         | постоянно                                                                      | Отдел снабжения Энергомеханическая служба                                                     |  |
| Административно-хозяйственный отдел    | Не требуются                                                                               |                                                         |                                                                                |                                                                                               |  |
| Производственный участок погрузки      |                                                                                            |                                                         |                                                                                |                                                                                               |  |
| 37000042. Начальник участка            | Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания                                 | Защита от воздействия вредных производственных факторов | постоянно                                                                      | Отдел снабжения Производственный участок погрузки                                             |  |
|                                        | Аэрозоли ПФД: При работе в карьере использовать средства защиты органов дыхания            | Защита от воздействия вредных производственных факторов | постоянно                                                                      | Отдел снабжения Производственный участок погрузки                                             |  |
| 37000043. Водитель погрузчика          | Шум: Проверить состояние средств шумоизоляции.                                             | Защита от воздействия производственных факторов.        | 1 раз в квартал                                                                | Энергомеханическая служба Производственный участок погрузки                                   |  |
|                                        | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.                                         | Снижение времени воздействия шума                       | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать | Производственный участок погрузки Отдел кадров Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                        | Аэрозоли ПФД: При работе в карьере использовать средства защиты органов дыхания            | Защита от воздействия вредных производственных факторов | постоянно                                                                      | Отдел снабжения Производственный участок погрузки                                             |  |
| 37000044. Водитель погрузчика          | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.                                         | Снижение времени воздействия шума                       | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г. Постоянно соблюдать | Производственный участок погрузки Отдел кадров Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                                        | Шум: Проверить состояние средств шумоизоляции.                                             | Защита от воздействия производственных факторов.        | 1 раз в квартал                                                                | Энергомеханическая служба Производственный участок погрузки                                   |  |

|                               |                                                                                              |                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                     |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 37000045. Водитель погрузчика | Аэрозоли ПФД: При работе в карьере использовать средства защиты органов дыхания              | Защита от воздействия вредных производственных факторов                               | постоянно                                                                         | Отдел снабжения<br>Производственный участок погрузки                                                |  |
|                               | Шум: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.                                           | Снижение времени воздействия шума                                                     | Выпустить распоряжение о защите временем 2 квартал 2017 г.<br>Постоянно соблюдать | Производственный участок погрузки<br>Отдел кадров<br>Отдел охраны труда и промышленной безопасности |  |
|                               | Шум: Проверить состояние средств шумоизоляции. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха. | Защита от воздействия производственных факторов.<br>Снижение времени воздействия шума | 1 раз в квартал                                                                   | Энергомеханическая служба<br>Производственный участок погрузки                                      |  |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Заместитель главного инженера  
по охране труда и промышленной безопасности

(должность)



(подпись)

Староверов В.Д.

Ф.И.О.



(дата)